

# ニューヨークにおける改修事情（続）



水白建築設計室 水白 靖之

## ● ● ● 「ニューヨークのマンション」

今回の「四方山ばなし」は、マンションに関連した話題から始めてみたいと思います。アメリカ人に「私は日本でマンション（mansion）に住んでいる」と語ると、「凄い！君は大金持ちなのだね」という、ジョークのような話を聞いたことがある方も多いでしょう。筆者がアメリカで経歴書を書いた際、「所属団体はMARTA」とそのまま英文で書いてしまうと、誤解（大邸宅改革技術協会？）が生じるため「マンションとは日本語で、コンドミニアム（condominium）のこと」と付記した記憶があります。

一般的にアメリカでは、分譲集合住宅のことを「コンド（略称）」というのですが、ニューヨークでは少し事情が異なります。広大な土地を持つアメリカでは、集合住宅の一部を所有したいという需要は低いでしょうが、大都会ニューヨークでは、賃貸物件のみならず「所有型」の集合住宅も多数存在します。しかし、「所有型」集合住宅のうち8割以上は「コープ（Co-operativeの略称）」と呼ばれるもので、建物の「区分所有権」を持たない形式になります。コープの建物自体は、企業や協同組合が所有し、「専有者」はその建物を所有する企業等の株を購入することで、そこに住む権利を得ることができます。

コープが多数を占めるという状態は、「歴史都市ニューヨーク」の特徴で、他のアメリカの大都市にはあまり見られないようです。コープ形式が確立されたのは、1920年代。一方、コンド形式（日本の分譲型と同じ）が法的に認められたのは1964年のこと。しかもコープ形式の場合、所有企業または協同組合として建物維持修繕の費用を金融機関等から借りることが可能なのに対し、コンド形式の場合には「区分所有者」個々の資産状況に応じたものでなければなりません。コンドミニアムが管理組合の名義で資金の融資を受けられるようになったのは、1997年の法改正以降なのです。

## ● ● ● 「超超高級マンション」

歴史的な背景もあって、「所有型」集合住宅の殆どが「コープ形式」だったニューヨークですが、1970年代以降、「コンド形式」のマンションが増え始め、最近では分譲される建物の殆どが、コンドミニアムとなっているようです。その理由のひとつとして、コープの1区画を購入する際の、「高いハードル」が挙げられます。いずれのタイプの「マンション」にも、居住者によって構成される「管理組合」は存在しますが、「コープ形式」の組合に限り、「購入者（新たに所有者となる者）を審査する権限」があるのです。多くのコープ形式のマンションの購入者は、管理費（コープ所有者がまとめて支払う固定資産税の面積割合分等を含む）が支払えるかどうかといった、個人の資産状況を提示しなければならないのです。

差別や格差の色濃い社会といわれるアメリカでは、このようなコープ形式を保持していくことによって、「異なる住民を排除する」という方策が採られてきたかもしれません。マンハッタンの中心に位置するセントラルパークの周辺には、歴史のある「高級マンション」が多く建ち並んでいますが、その中でも「超高級」なのが、公園の西側に連立する4つの「コープ形式」のマンションです（写真①）。左から、「ザ・マジェスティック」（写真②、1931年竣工）、「ザ・ダコタ」（写真③、1884年竣工）、「ザ・ランガム」（写真④、1902年竣工）、そして「ザ・サンレモ」（写真⑤、1930年竣工）。最も有名で高級だといわれる「ザ・ダコタ」の場合、現在の相場（1ドル75円換算）で、2LDKタイプが3億3千万円、5LDKタイプだと12億4千万円もするらしいです。（写真は次頁）

## ● ● ● 「純和風？タイル貼マンション」


建物の立地条件や歴史、装飾品や備え付けの設備などによって、高額な値がつくニューヨークの多くの高級マンションですが、その外装材の多く



写真① 紅葉のセントラルパークから望む、高級マンション群。左側から、2つのタワー（1本は写真からはみ出てしまっている）の「ザ・マジェスティック」、三角の屋根が顔を出している「ザ・ダコタ」、写真中央あたりに「ザ・ランガム」、そして2つの尖塔を持つ「ザ・サンレモ」(2009年に筆者が撮影)。



写真② 「ザ・マジェスティック」。29階建、238戸。かつてニューヨーク最大のイタリアン・マフィアが所有する部屋があったとか。



写真③ 「ザ・ダコタ」。8階建、93戸。ジョン・レノンが住み、そしてこの建物の入口で暗殺された事で有名。



写真④ 「ザ・ランガム」。11階建。マンション建設時(1902年)には製氷用の配管が各戸にめぐらされていた。

には「天然石材」が用いられています。最近人気の「コンド形式」のマンションは、鉄やガラスで出来たものも多いのですが(写真⑥、⑦)、多くの建物は、石やレンガによる組積造や仕上げとなっており、日本のマンションのような鉄筋コンクリート造りは稀といつても過言ではありません。日本では無垢材を用いた木造建築が高級だといわれてきましたが、欧米でこれに対応するのが「天然石造建築」なのかもしれません。



写真⑥ ブルックリンのグランド・アーミー・プラザに建つガラス張りのマンション。設計はリチャード・マイヤー。2010年竣工(2009年に筆者が撮影)。



写真⑤ 「ザ・サンレモ」。27階建。他の超高級コープに比べ、「入居審査基準が甘い」といわれるが、その所有者にはタイガー・ウッズやスティーヴン・スピルバーグらが名を連ねた。



写真⑦ フランク・ゲーリーの設計による76階建(267m)の、西半球で最も高いマンション。ニューヨーク市役所の側に建つ(2011年に筆者が撮影)。

石造建築は、石材の豊富なアメリカでも、その採掘や加工に掛かるコストを考慮すれば、建設費、延いては物件の販売費が高いものになってしまいます。高級感を求める建築物や、仕上材として表層部に現れてこない部位に用いたのが、安価で大量生産が可能な、運搬にも便利な耐火材であるレンガなのです。筆者は小さい頃から西洋のレンガ造建築に憧れを抱いていたのですが、「本場」においてレンガ建築は、憧憬の対象としては見られてこなかったのかもしれません。実際にニューヨークでも、レンガ組積仕上げの外壁を持つ集合住宅は、家賃の安価な市営住宅(写真⑧)や、黒人やヒスパニック系住民などのマイノリティが多く住む居住区によく見られ、「高級マンション」からは遠いイメージがあります。現代の日本の多くのマンションが、レンガ造りを模した(と、筆者は考えている)タイル貼り仕上げを採用していますが、「本場」の感覚との違いには複雑な思いがします。ちなみに欧米では、タイルは内装材、もしくは装飾材(モザイクタイル等)というのが常識となっており、外壁の仕上材に用いられるることは、今も昔も殆どありません。



写真⑧ マンハッタンのロウアー・イースト・サイドに建つ市営住宅(2007年に筆者が撮影)。



写真⑨ ブルックリンのプロスペクト・パーク地区に建つブラウン・ストーンのタウンハウス(2009年に筆者が撮影)。

### 「人気のブラウン・ストーンズだが・・・」

「石灰岩(ライム・ストーン、大理石はその一種。高級マンション等に用いられる)の建物は無理だとしても、レンガ造りはチョット」というニューヨーカーにとって、比較的手頃なのがブラウン・ストーン(赤茶色の砂岩)の建物。地上3階建て程度のタウンハウス形式の集合住宅に多く見られます(写真⑨)。ニューヨーク近郊でも多く採掘され、アメリカ東海岸では古くからポピュラーな建材です。レンガよりは高級というイメージがあり、「このアパートはブラウン・ストーンズ(ブラウン・ストーンでできた集合住宅、といった意味)なので、少し家賃が高い」という声もよく耳にしました。

しかし人工の建材であるレンガに比べ、天然砂岩であるブラウン・ストーンは、その劣化現象と補修に悩まされてきました。「石目」に沿った割れ(写真⑩)や、雨水による浸食など、経年による劣化は避けられません。調色したモルタルで補修したり、コーティングの目的で石材の表面を塗装したりといった補修方法はありますが、本来の質感や色調を損なわざるを得ませんし、塗膜剥離の可能性も出てきます(写真⑪)。劣化した石材を新しいものに取り替えることも可能でしょうが、色違いや費用の問題が伴います。

しかし、ブラウン・ストーンに限らず、石造建築の多いアメリカで、その補修方法として一般的に用いられているのは、モルタル成形でしょう。



写真⑩ 石目に沿って生じた割れ。ブルックリンのクラウン・ハイツ地区の建物(2011年に筆者が撮影)。



写真⑪ 石の上に施された塗装の剥がれ。ブルックリンのクラウン・ハイツ地区の建物(2011年に筆者が撮影)。

幸いにも筆者は留学中、北米では著名な補修モルタルのメーカーの研修を受ける機会がありました(写真⑫)。カテドラル・ストーン・プロダクツ社の「ジャン補修モルタル(製品名)」は、ホワイト・ハウスや国際議事堂、ニューヨークではエンパイア・ステート・ビルの補修材としても用いられてきたそうです。写真⑬(10頁)の色見本にあるように、常備してある着色モルタルもありますが、補修対象物の石片を会社に送付することで、個々の建物の石材に応じた調色にも対応していることが、このメーカーの「売り」でした。

### リポイント(repoint) —その専門用語とは?

ジャン補修モルタルの色見本にもありますが、M110の「ポインティング・モルタル」とは、何に用いるものか判るでしょうか?石造建築のみならずレンガ組積仕上げ面にも用いられ、タイル貼りの外壁(アメリカでは見られませんが...)にも使用可能かも知れない明灰色や濃灰色の材料... そう、目地モルタルのことです。「リポイント」といえば、「点」という意味しか思い浮かばなかった筆者にとって、大学のある授業の課題で「劣化した建物のrepaintについてレポートせよ」という課題が出た時、「リポイントって何?」と頭を抱えてしましました。辞書にも載っていないし、ワープロでタイプすると赤線(綴り間違の指摘)が出てしまう。インターネットのお陰で、その意味が「目地補修」と知った時、単純そうで特別な意味を

The Cathedral Stone® NEWSLETTER  
April 2008, Volume 4, Issue 1

**Upshur County Courthouse Restoration**

INSIDE THIS ISSUE:

- Keystone Watersealing, Inc.
- UPSHUR COUNTY COURTHOUSE Pages 2-3
- CASE STUDY WITH SILIN LASUR Pages 4
- RECENTLY AT CSP Page 5
- 2008 CATHEDRAL STONE® WORKSHOP SCHEDULE Page 6

**Upshur County Courthouse after restoration.**

In 1899, The Upshur County Courthouse is an impressive brick and stone structure, with four sandstone columns and plasters that stand 30 feet tall from plinth base to their cast iron capitals. Both monumental and charming, the courthouse provides the city of Buckhannon, West Virginia with a sense of dignity, pride, and presence.

In 2006, the Upshur County Commission wanted to repair the stonework at the portico on the courthouse. Chapman Technical Group, architects for the project, discovered in a previous effort to protect the stonework, the portico area columns, railings and plinths were coated with a cementitious parging, and painted with a waterproofing used for pool liners. However,

water infiltrated the system and could not get out. The water was trapped in the sandstone through freeze-thaw cycles and hot days, which essentially caused the deterioration of the stone below. The deteriorated stone pulled away, creating larger cracks and exacerbating the problem until sections of the parging began to fall from the columns. Unfortunately, the bond strength of the parging was greater than the material strength of the sandstone, and in many areas the parging ripped good stone away as it went.

Once informed of the seriousness of the problem, the Commission approved removal of the existing parging, uncovering previously unknown repair attempts. (Continued on page 2)

写真⑫ カテドラル・ストーン・プロダクツ社の2008年4月のニュースレターより。左下にモルタル補修を実践中の筆者が載っている。

持つ専門用語は、世界共通なのだと改めて実感しました。

目地の補修は、西洋の石造・レンガ造建築にとって、最も頻繁に想定される修繕工事でしょうが、その仕様(施工上の注意点)は様々に書籍に書かれ



写真⑬ ジャン補修モルタルの色見本シート。ちなみに、  
 ・M30 : ヘアクラック注入用グラウト材  
 ・M40 : クラック注入用グラウト材  
 ・M60 : ブラスターまたはスタッコ補修材  
 ・M70 : 砂岩用補修材  
 ・M80 : 無収縮モルタル  
 ・M90 : コンクリート補修用モルタル  
 ・M100 : レンガ用補修材  
 ・M110 : 目地用モルタル  
 ・M120 : 大理石補修用  
 ・M160 : 花崗岩補修用  
 等といったラインナップとなっている。

ています。「目地モルタルは、劣化部位を含め、最低でも深さ4cm以上取り除かなければならぬ」という初步的な事から、「歴史的建造物の場合、既存の目地材を分析し、吸水率や収縮率、強度や色調が同様になるよう調合したモルタルを用いること」なども見受けられました。日本のマンションにおけるタイル目地の補修材選定にあたっては、目地材の色を考慮する程度でしょうが、欧米の19世紀以前の建物の場合は、現在のポルトランドセメントではなく、石灰がバインダーとして用いられてきたために、上記のような配慮(写真⑪:悪い例)が必要なのです。ちなみに目地補修の単価ですが、アメリカ版の「建設物価」ともいべき書籍(写真⑫)には、一般的な目地(running bond)の場合で、1sf(平方フィート)あたり5.57ドルとあります。日本式に換算すると4,500円/m<sup>2</sup>程度でしょうか。



#### 専門知識の習得—アメリカの大学院の場合

筆者の留学先である大学院では、前述したような建物改修の技術に関するクラスはひとつだけ

したが、コロンビア大学に通っていたアルバイト先の同僚(コロンビア大学の院生、20代前半の女性)の話によると、同大学では修繕技術に関する、より深い知識の習得を要求されていたようです。日本の改修業界で10年以上の経験を積んでいた筆者には、「英語力」が大いに不足していたにもかかわらず、「目地補修」に関する情報を、容易に把握


**Insurance Repair Estimator**

**Masonry -**


**Repaint brick wall. Tuck pointing. To mask and grout deduct 12%. Replace only.**

Craft@Hrs	Unit	Material	Labor	Total
running bond	sf	.42	5.15	5.57
common bond (also called American bond)	sf	.42	5.29	5.71
Flemish bond	sf	.42	5.77	6.19
English bond	sf	.42	6.11	6.53
English cross bond (also called Dutch bond)	sf	.42	6.11	6.53
stock bond	sf	.42	3.91	4.33
all header bond	sf	.42	4.44	4.86
soldier course	sf	.42	5.06	5.48
solar course	sf	.42	4.72	5.14
basketweave	sf	.42	7.82	8.24
herringbone weave	sf	.42	7.97	8.39
diagonal bond	sf	.42	6.87	7.29
coursed ashlar style bond with two sizes of bricks	sf	.42	5.72	6.14
add to repaint brick wall with hard mortar	%	12.0	—	—
add to repaint brick wall with very hard mortar	%	22.0	—	—
add to repaint brick wall with butter joint mortar	%	18.0	—	—
minimum	ea	20.50	239.00	259.50

255



写真⑫ 2011 National Renovation & Insurance Repair Estimator (Jonathan Russell編集 Craftsman Book Company 発行) より。



写真⑪ レンガ外壁の補修跡。目地材および補修方法が「不適切」な一例(?)。筆者の通っていた大学の図書館で1896年竣工の建物(2007年に筆者が撮影)。

することが出来たのですが、大学院2年生の彼女が、「リポイント」や「エフロレッセンス」の意味、様々な石材の名前や、劣化現象に対する説明方法(石材などの表面に付着したコケや藻類のことを、アメリカの公的な建物診断報告書では「biological growth = 生物学的な成長」と記す場合が多い、等)を知っていたことには驚きました。

ようやく日本でも、建物の維持・保全を重視する傾向になってきましたが、修繕技術に関する教育レベルでの取組み方については、欧米との間に

相当の差があるように感じるのは小生だけでしょうか?これからも益々その市場が拡大するであろうマンションの改修業界にとって、若手の育成を現場だけに頼るのは問題でしょう。MARTAが、将来の人材を育てる役割も担える組織となるよう祈念しながら、またしても取り留めの無かったレポートを終わります。

(MARTA技術委員会 建築部会外装・品質保証分科会)